

Bescherming omgeving Houtstraat (Jeuk) tegen modderstromen door aanleg erosiedam en -poel






Foto 1: Toestand vóór de werken



Foto 2: Toestand na de werken, zicht op erosiepoel (voorgond) en erosiedam (achtergrond)



Foto 3 : toestand vóór de werken



Foto 4 : toestand net na de werken



Foto 5 : toestand vóór de werken



Foto 6 : toestand tijdens de werken

Uitgevoerd in het kader van het Erosiebesluit van de Vlaamse Regering

Meer info : www.land-en-water.be