

Betere bescherming omgeving Bronstraat (Mielen-boven-Aalst) tegen modderstromen door uitbreiding bestaande erosiedam





Foto 1 : zicht op bufferzone en erosiedam vóór de uitbreidingswerken



Foto 2 : Na de werken, een deel van de erosiedam werd afgebroken én verlegd.



Foto 3 : Toestand vóór de uitbreidingswerken



Foto 4 : Toestand na afbraak én verlegging deel erosiedam



Foto 5: zicht op oorspronkelijk erosiedam vóór de uitbreidingswerken



Foto 6 : nieuwe toestand na de uitbreidingswerken



Foto 7: oorspronkelijke toestand (vóór de oorspronkelijke erosiewerken)



Foto 8: toestand na de oorspronkelijke erosiewerken



Foto 9 : toestand na de uitbreidingswerken

Uitgevoerd in het kader van het Erosiebesluit van de Vlaamse Regering

Meer info : www.land-en-water.be